

## FUNDO SERRALHEIRO

**Embalagens:** Lata 900 mL / 3,6 L / 18 L

É um anticorrosivo indicado para superfícies ferrosas, externas ou internas, novas ou com indícios de corrosão. Produto com excelente custo-benefício, pois garante rapidez, proteção e economia. Age como barreira protetiva.

APLICAÇÃO  
ROLO  
PINCEL  
PISTOLA

RENDIMENTO  
ATÉ  
30 m<sup>2</sup>  
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO  
DE 10%  
A 20%  
THINNER 105

DEMÃOS  
1 A 2

SECAGEM  
ATÉ  
24h

LIMPEZA  
THINNER  
105

**Onde aplicar:** Superfícies ferrosas (uso em serralherias, oficinas mecânicas, funilarias e residências), externas e internas, novas ou com indícios de corrosão.

**Descrição:** FUNDO SERRALHEIRO, é fundo anticorrosivo indicado para superfícies ferrosas (serralheria, oficinas mecânicas, funilarias e uso residencial) externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Produto com excelente custo benefício, pois confere rapidez, proteção e economia. Fundo anticorrosivo age como barreira protetiva.

### Propriedades físico-químicas:

**Cor:** Vermelho Óxido, Cinza, Verde e Preto.

**Peso Específico:** 1,00 - 1,20 g/cm<sup>3</sup>

### Informações Técnicas Composição:

Produto a base de borra das tintas residuais (tinta recuperada), resinas, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais, solventes aromáticos e alifáticos.

**Prazo de Validade:** 12 meses

### Informações de aplicação:

**Rendimento:** até 30 m<sup>2</sup> galão/demão, o rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

**Aplicação:** Rolo de espuma, pincel de cerdas macias diluir até 10%  
Pistola diluir até 20%.

**Entre demãos:** 12 horas.

**Final:** 24 horas.

**Demãos:** recomenda-se de 1 a 2 demãos.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com Thinner 105 USO GERAL.

**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

### Veja como tratar cada caso:

#### Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Zarcão como fundo, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

#### Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o

procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

#### Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

#### Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

#### Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

#### Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).

