

FUNDO GALVANEW

 **Embalagens:** Lata 900 mL / 3,6 L / 18 L

É especialmente indicado para superfícies galvanizadas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Possui fácil aplicação, excelente aderência em galvanizados e base para pintura de acabamento.

APLICAÇÃO
ROLO
PINCEL
PISTOLA

RENDIMENTO
45 m² ATÉ
65 m²
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO
10%
THINNER 105

DEMÃOS
1 A 2

SECAGEM
ATÉ
12h

LIMPEZA
THINNER
105

Onde aplicar: Superfícies galvanizadas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão.

Descrição: FUNDO GALVANEW é especialmente indicado para superfícies galvanizadas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Fácil aplicação, excelente aderência em galvanizados, excelente base para pintura de acabamento.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco

Peso Específico: 1,03 – 1,07 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais e solventes alifáticos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Alta Toxicidade

Informações de aplicação:

Diluir com Thinner 105 USO GERAL.

Rendimento: até 65 m² galão/demão, o rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

Aplicação: Rolo de espuma, pincel de cerdas macias, trincha ou pistola.

Secagem toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 h

Final: 12 h

Diluição: Pintura ou repintura diluir 10% com Thinner 105 Uso Geral em todas as demãos. Aplicação com pistola 30% de diluição com 105 Uso Geral.

Demãos: 1 a 2 demãos são recomendadas para atingir a cobertura adequada. Porém o tipo e o estado da superfície, pode exigir um número maior de demãos. Homogeneizar

bem o produto.

Limpeza: Limpe as ferramentas com Thinner 105 Uso Geral.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Galvanew, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação

apresentando oxidação deverão ser totalmente removidas com antiferrugem, retirar com escova de aço, lixar, remover sujidades com auxílio de Thinner 105 Uso Geral.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Remover com auxílio de Thinner 105 Uso Geral.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).

